

关于学院实验室安全检查情况的通报

各二级单位、部门：

学院于2022年3月28日由安全保卫部、教务处牵头，主管安全和教学副院长带队，组织电子电气工程系、材料工程系、管理工程系、智能制造系、信息工程系、后勤管理处、组织人事部、综合管理部等部门主管安全领导和安全管理工作人员对学院马家田校区和金江校区所有实验实训室进行了安全大检查，检查共发现安全隐患5处，包括焊接加工实训室设备缺少接地线、计算机科学与技术实验室（A6-7）部分电源插线板老化破碎、选矿综合实验实训室干燥箱操作规程不完善、轧制原理与轧钢检测实训室实训室墙面浸水、汽车检测与故障诊断实训室天花板、灯座灯管掉落隐患。

针对检查出来的安全隐患，相关部门要高度重视，制定整改方案，及时整改，杜绝实验室安全事故尤其是重特大事故发生，营造安全和谐的教学环境。

四川机电职业技术学院

2022年3月29日